



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0024-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: MODULO I, Sustitución de piso de cemento líquido por cerámico




Foto 2: MODULO I, suministro e instalación de canal de pvc



Foto 3: MODULO II, Sustitución de plancha de metal de 3 hornilla.



Foto 4: MODULO II, Reparación de chimenea de concreto




Foto 5: MODULO II, Instalación de azulejo en estufa rural




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

