

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ            | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN COTZAL        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN MARCOS CUMLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 41-11-0031-41     | FECHA:                         | 20/02/2025             |




Foto 1: MODULO 1: Sustrucción de ventanas de metal por PVC mas vidrio




Foto 2: MODULO 1: Suministro, Fabricación e instalación de balcon de hierro en ventana



Foto 3: MODULO 1: Repello en muro. Cernido en muro

Foto 4:


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

