

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VILLA HORTENCIA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0040-41	FECHA:	



Foto1: MODULO 1 Instalacion de acometida electrica



Foto 2: MODULO 1 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES




Foto 3: MODULO 1 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLE



Foto 4: MODULO 1 SUSTITUCION DE INTERRUPTORES



Foto 5: MODULO 1 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO




Foto 6: MODULO 1 SUSTITUCION DE PLAFONERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VILLA HORTENCIA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0040-41	FECHA:	



Foto 7 MODULO 1 INSTALACION DE UNIDADES LUZ (INCLUYE INTERRUPTOR DUCTO Y CABLE ELECTRICO)



Foto 8: MODULO 1 SUSTITUCION DE TABLERO DE FILIPONES



FOTO 9 MODULO: 1 SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIO



Foto 10 MODULO 1 SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL



Foto 11 MODULO SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VILLA HORTENCIA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0040-41	FECHA:	



Foto2: MODULO 2 Instalacion de acometida electrica



Foto 13: MODULO 2 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 14: MODULO 2 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLE




Foto 15: MODULO 2 SUSTITUCION DE INTERRUPTORES



Foto 16: MODULO 2 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 17: MODULO 2 SUSTITUCION DE PLAPONERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro R-

Firma y sello del Presidente de la COPB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VILLA HORTENCIA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0040-41	FECHA:	




Foto18: MODULO 2 SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL




Foto 2: MODULO




Foto 3: MODULO




Foto 4: MODULO




Foto 5: MODULO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--