



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN JUAN COTZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VILLA HORTENCIA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0042-41	FECHA:	10/03/2025




Foto 1: MODULO I, Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: MODULO I, Sustitución de balcones de metal



Foto 3: MODULO II, Sustitución de balcones de metal



Foto 4: MODULO II, Sustitución de balcones de metal



Foto 5: MODULO III, Sustitución de chimenea de concreto




Foto 6: MODULO III, Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

