

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Agro Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-5466 - 43	FECHA:	7 de marzo de 2025



Foto 1 Modulo: 1 Sustitución de ventanas de metal por PVC mas vidrio



Foto 2 Modulo 1: Sustitución de balcon de metal



Foto 3 Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4 Modulo 1: Sustitución, Fabricación e instalación de puertas de aulas



foto 5 Modulo 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6 Modulo 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Verificar número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Agro Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-5466 - 43	FECHA:	7 de marzo de 2025



Foto 7 Módulo: 2 Sustrucción de balcón de metal



Foto 8: Módulo 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Módulo 2: Sustrucción, fabricación e instalación de puerta de cocina



Foto 10 Módulo: 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 25




Foto 11 Módulo: 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 12: Módulo 3: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Agro Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-5466 - 43	FECHA:	7 de marzo de 2025



Foto 13: Modulo 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 14: Modulo 3: Sustitución de inodoro



Foto 15 Modulo 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---