



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Claval Sector III Aldea Pachilip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0001-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Módulo1 Piso de aulas en mal estado




Foto 2: Modulo 2 Portón de la entrada principal deteriorado.




Foto 3: Modulo 1 Lámina de las aulas se encuentran en mal estado.



Foto 4: Modulo 1 Losa del corredor de la escuela en mal estado. Reparación de puerta de metal.



Foto 5: Modulo 3 La pintura de toda la circulación se encuentra dañada.



Foto 6: Modulo 4 El patio de la escuela en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

