

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0007-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 1: Modulo 1: Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana



Foto 2: Modulo 1: Sustitución de piso cemento líquido por piso cerámico



Foto 3: Modulo 2: Sustitución de chapa



Foto 4: Modulo 2: Mantenimiento a muro divisorio (3 mts de alto x 5 mts de ancho)



Foto 5: Modulo 2: Sustitución de ventana de metal PVC Más vidrio



Foto 6: Modulo 2: Sustitución de piso cemento líquido por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Elvira Ramos V.

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0007-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 7: Módulo 3: Sustitución inodoro



Foto 8: Módulo 3: Sustitución lavamanos



Foto 9: Módulo 3: Sustitución de azulejo



Foto 10: Módulo 3: Sustitución de torta de concreto por piso de cerámico antideslizante



Foto 11: Modulo 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Módulo 4: Repello de muro de contención (Muro perimetral)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Elvira Ramos V.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

