



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SECHUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0036-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 1 Módulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2 Módulo 1: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC con vidrios



Foto 3 Módulo 1: Sustitución de chapas



Foto 4 Módulo 1: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 5 Módulo 1: Mantenimiento de estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 1 Módulo 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

