

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacoxol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0053-43	FECHA:	4/03/2025




Módulo 1. Foto 1: Sustitución de piso de granito




Módulo 1. Foto 2: Sustitución de piso de granito




Módulo 1. Foto 3: Sustitución de ventanas de metal por metal



Módulo 1. Foto 4: Sustitución de piso de concreto corredor



Módulo 1. Foto 5: Sustitución de lámparas



Módulo 1. Foto 6: Pintura en paredes exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Margales Matias
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

