



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0062-45	FECHA:	3/03/2025



Foto 1 - Módulo 1: suministro e instalación de puerta de metal en módulo




Foto 2 - Módulo 1: Suministro e instalación de baranda de metal




Foto 3 - Módulo 1: suministro e instalación de balcón de hierro en ventana



Foto 4 - Módulo 1: sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 5 - muro perimetral: suministro e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 6 - muro perimetral: suministro e instalación de puerta de metal en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

