

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSE CHUACORRAL, JOYABAJ, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0071-42	FECHA:	7/03/2025



FOTO 1: MÓDULO 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL POR PVC MÁS VIDRIO



FOTO 2: MÓDULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL EN VENTANA



FOTO 3: MÓDULO 1: SUSTITUCIÓN DE CIELO FALSO



FOTO 4: MÓDULO 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL POR PVC MÁS VIDRIO





FOTO 5: MÓDULO 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCON DE METAL EN VENTANA.



FOTO 6: MÓDULO 2: SUSTITUCIÓN DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSE CHUACORRAL, JOYABAJ, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0071-42	FECHA:	7/03/2025




FOTO 7: MURO PERIMETRAL: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

