



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE XEMONTE, CASERÍO CRUZ CHICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0084-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: MODULO 1: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 2: MODULO 1: Sustitución de tablero de flipones



Foto 3: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 4: MODULO 1: Sustitución de vidrios




Foto 5: MODULO 1: Suministro e instalación de balcones de metal



Foto 6: MODULO 1: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE XEMONTE, CASERÍO CRUZ CHICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0084-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 7: MURO PERIMETRAL: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 8: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a portones de metal y sustitución de chapa



Foto 9: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: LOSA DE PATIO: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

