



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Montañita Cruz Chich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0086-43	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 1: MODULO 1: Sustitución de lamparas tipo LED, Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 2: MODULO 1: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 3: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) y Sustitución de chapa a puertas



Foto 4: MODULO 1: Suministro e instalación de balcones de metal



Foto 5: MODULO 1: Sustitución de vidrios



Foto 6: BAÑOS: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Montañita Cruz Chich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0086-43	FECHA:	13 de marzo de 2025



Foto 7: MURO PERIMETRALES: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 8: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

