



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Buena Vista Xepepén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0091-43	FECHA:	7/03/2025




FOTO.1.
sustitución de piso granito por piso cerámico.

MÓDULO 1:



Foto 2.
sustitución de cielo falso.

Módulo 1:



FOTO 3
Módulo 1: pintura de en muros interiores y exteriores.



FOTO 4 Módulo 1. mantenimiento a estructura de puertas (aplicación de pintura)



FOTO. 5
sustitución de ventanas de aluminio por PVC.

Módulo 1:



FOTO 1.
sustitución de pila de de cemento de dos lavaderos.

Módulo 2.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

