



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chorraxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0449-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 2: Modulo 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: Baños: Sustitución de Inodoros



Foto 4: Baños: Sustitución de Inodoros



Foto 5: Baños: Puertas de los baños en mal estado, deteioradas y oxidadas




Foto 6: Baños: Puertas de los baños en mal estado, deteioradas y oxidadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

