



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAXTUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0464-43	FECHA:	05/03/2025



FOTO 1. MODULO 1: SUSTITUCION DE PISO CONCRETO POR PISO CERAMICO




FOTO 2. MODULO 1: SUSTITUCION DE PISO CONCRETO POR PISO CERAMICO



FOTO 3. PATIO: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



FOTO 4. PATIO: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO




Foto 5. MURO PERIMETRAL: REPARACION DE TUBO GH Y MALLA GALVANIZADA



Foto 6. MURO PERIMETRAL: REPARACION DE TUBO GH Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Murillo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

