

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMBALAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0003-42	FECHA:	28/02/2025



FOTO 1 MODULO 1: SUSTITUCION DE LAMINA DE METAL



FOTO 2 MODULO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3 MODULO 1: SUSTITUCION DE CANAL PVC



FOTO 4 MODULO 3: SUSTITUCION DE LAMINA DE METAL



FOTO 5 MODULO 3 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL




FOTO 6 MODULO 3 SUSTITUCION DE CANAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y/o realizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la C.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMBALAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0003-42	FECHA:	28/02/2025



FOTO 7 MODULO 4 SUSTITUCION DE LAMINA DE METAL



FOTO 8 MODULO 4 SUSTITUCION DE CANAL




FOTO 9 MODULO 5 SUSTITUCION DE MINGITORIO



FOTO 10 MODULO 5 SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---