

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIJOLOM II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0037-43	FECHA:	27/02/2024



FOTO 1 MANTENIMIENTO PORTON DE METAL



FOTO 2 MODULO 1 SUSTITUCION DE LAMINA DE METAL



FOTO 3 MODULO 1 SUSTITUCION DE CANAL PVC



FOTO 4 MODULO 1 SUSTITUCION DE PUERTA





FOTO 5 MODULO 2 SUSTITUCION DE BALCON DE METAL



FOTO 6 MODULO 3 SUSTITUCION DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIJOLOM II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0037-43	FECHA:	27/02/2024






FOTO 7 MODULO 3 REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 8 MODULO 3 REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 9 MODULO 4 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--