



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BAZUCHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0047-43	FECHA:	27/02/2025



Foto 1: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 2: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5: Reparación de Bordillo de concreto



Foto 6: Reparación de Bordillo de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

