

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0051-43	FECHA:	27/02/2025



FOTO 1 MODULO 2 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



FOTO 2 MODULO 2: SUTITUCION DE VIDRIOS



FOTO 3 MODULO 3 SUSTITUCION DE LAMINAS DE METAL



FOTO 4 MODULO 3 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 5 MODULO 3 SUSTITUCION DE INODORO



FOTO 6 MODULO 4 SUSTITUCION DE LAMINA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
NEBAJ, QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA
DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0051-43	FECHA:	27/02/2025



FOTO 7 REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



FOTO 8 REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público