

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM "Gerardo Gordillo Barrios" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Vicotz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0507-41	FECHA:	27 de febrero de 2025




Foto1: Módulo 1 Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc, calibre 26. Y sustitución de capote de lámina.




Foto 2: Módulo 2 Sustitución de la estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Módulo 3 Sustitución de puertas de Metal en Baños.




Foto 4: Módulo 4, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de puertas de metal y sustitución de Inodoros.



Foto 5: Módulo 5 Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---