

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Salquilito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0509-41	FECHA:	27/02/2025



Foto 1: Modulo 1. Sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc 26



Foto 2: Modulo 1. Sustitución de puertas de Sanitarios



Foto 3: Modulo 2. Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Modulo 2. Sustitución de piso torta de concreto por piso granito




Foto 5: Modulo 3. Sustitución de 2 inodoros



Foto 6: Modulo 4. Mantenimiento de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Salquilito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0509-41	FECHA:	27/02/2025





Foto 7: Modulo 5. Sustitución de bomba de agua





Foto 8: Modulo 5 sustitución de bomba de agua



Foto 9: Módulo 6. Reparación de sistema eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---