

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, JARDÍN INFANTIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TUSALINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0521-42	FECHA:	27-02-2025



FOTO 1 MODULO 3 sustitucion de estufa rural



FOTO 2 MODULO 3 sustitucion de estufa rural




FOTO 3 MODULO 3 sustitucion de estufa rural



FOTO 4 MODULO 3 SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



FOTO 5 MODULO 3 SUSTITUCION DE LAMINA DE METAL



FOTO 6 MODULO 3 SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
JARDÍN INFANTIL
CONSEJO EDUCATIVO
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
JARDÍN INFANTIL
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, JARDÍN INFANTIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TUSALINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0521-42	FECHA:	27-02-2025



FOTO 1 MODULO 4 SUSTITUCION DE LAMINA DE METAL



FOTO 2 MODULO 4 SUSTITUCION DE PORTANTE DE METAL



FOTO 1 PATIO REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



FOTO 2 PATIO REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público