

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TIJOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-0864-43	FECHA:	27/02/2025



Foto 1: MODULO 4 sustitucion de vidrios



Foto 2: MODULO 2 reparacion de banqueta de concreto



Foto 3 MODULO 3 sustitucion de puerta



Foto 4: MODULO 4 Sustitucion de inodoro



Foto 5: PATIO sustitucion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público