

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BIZAN ALDEA XONCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-3892-43	FECHA:	5/03/2025



FOTO 1 MODULO 1 SUSTITUCION DE LAMINA DE METAL





FOTO 2 MODULO 1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL




FOTO 1 MODULO 2 SUSTITUCION DE LAMINA DE METAL



FOTO 2 MODULO 2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA A METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--