

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEMAMATZE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4901-41	FECHA:	27/02/2025




FOTO 1 Modulo 1: SUSTITUCION DE LAMINA DE METAL



FOTO 2 Modulo1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3 Modulo1: Instalacion de Unidad de Luz



FOTO 4 modulo 1: reparacion de puerta



FOTO 5 modulo2: sustitucion de canal



FOTO 6 : pintura general


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público