

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Nebaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL IXIL "CHUSB'AL TU YOLB'AL ITUXH MAM KU K'UY, OXLAVAL TX'II", NEBAJ, QUICHÉ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xolacul zona 3, Nebaj, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-5422-46		27 de Febrero del 2025




Foto 1: Sustrucción de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustrucción de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 5: Sustrucción de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

