



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AC TXUMBAL XEJALVINTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-6089-42	FECHA:	05/03/2025



FOTO 1 MODULO 1 SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 2 MODULO 1 SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA




FOTO 3 MODULO 1 SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



FOTO 4 MODULO 1 SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---