

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Andrés Sajcabajá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Chacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0004-43	FECHA:	3/03/2025



Foto1: Modulo #1, Sustitución de Lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de Capote.



Foto 2: Modulo #1, Mantenimiento a estructura de soporte de Metal, Reparacion del Cableado Electrico y Sustitucion de Lamparas Tipo Led.



Foto 3: Modulo #1, Sustitucion de Focos Ahorradores



Foto 4: Modulo #1, Sustitucion de Toma Corrientes e Interruptores Dobles.



Foto 5: Modulo #1 Instalacion de Canal y Bajada de Agua Pluvial.



Foto 6: Modulo #1, Reparacion de Ventanas de Metal y Frabricacion e instalacion de Balcones de Metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MSI

Firma y sello del Presidente de la OPE



Amale

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Andrés Sajcabajá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chacal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0004-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: Modulo#1, Sustitucion de Piso Cocreto por Piso Ceramico.



Foto 8: Modulo#1, Sustitucion de Torta de Concreto Por piso Ceramico Antideslizante



Foto 9: Modulo #2, Mantenimiento a estructura de Puertas de Metal



Foto 10: General, Pintura de Muros Interior y Exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MSI

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dimple

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

