

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE SACAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0007-43	FECHA:	26/02/2025



Foto1: Modulo 1: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico en aulas, cocina, bodega y corredor.



Foto 2: Modulo 1: sustitución de vidrios en mal estado



Foto 3: Modulo 1: Reparación de banqueta de concreto, sustitución de pila y Sustitución de Estufa rural(completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 4: Modulo 1: Mantenimiento a puertas de metal (reparación, lijado y pintado)



Foto 5: Modulo 1: Suministro e Instalación de balcones de metal en ventanas



Foto 6: General: Pintura exterior y interior en todos los modulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE SACAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0007-43	FECHA:	26/02/2025



Foto 7: Modulo 2: Mantenimiento a puertas de metal (reparación, lijado y pintado)



--

--

--

--

--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

