

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACHALUM 2. ALDEA PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0010-43	FECHA:	26/02/2025



Foto1: Modulo 1: Sustitución de piso de cemento en aulas, cocina, corredor y bodega por piso ceramico



Foto 2: Modulo 1, 2 y 3: mantenimiento a estructura portante.



Foto 3: Modulo 1: Mantenimiento a puertas de metal repación, lijado y pintado en todos los modulos



Foto 4: Modulo 1: Reparación de muro divisor





Foto 5: Modulo 1: Sustitución de vidrios.



Foto 6: Modulo 1: Reparación de banqueta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACHALUM 2, ALDEA PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0010-43	FECHA:	26/02/2025



Foto 7: Módulo 3: Sustitución de pila



Foto 8: General: Pintura Interior y Exterior en todos los módulos.



Foto 9: Módulo 1: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 10: Módulo 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---