

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0037-42	FECHA:	26/02/2025



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico en aulas, corredor, direccion, bodega y baños.



Foto 2: Modulo 1: Suministro e instalación de balcones de metal en ventanas



Foto 3: Modulo 1: Sustitución de vidrios.



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de foco ahorrador



Foto 5: Patio: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Patio: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---