



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Chilil Primero |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-0569-43 | FECHA:                         | 3 de marzo de 2025     |



Foto 1: MODULO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: MODULO 1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: MODULO 1: Sustitución de vidrios




Foto 5: MODULO 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: MODULO 2: Suministro e instalación de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRÉS SAJCABAJA   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Chilil Primero |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-0569-43 | FECHA:                         | 3 de marzo de 2025     |



Foto 7: MODULO 2: Suministro e instalación de balcones de metal



Foto 8: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a portones de metal






Foto 9: L: MURO PERIMETRAL: Sustitución de chapa



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Emilio Achic Borl*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

