



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TONOLAJIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0571-43	FECHA:	26/02/2025



Foto1: Modulo 1: Sustitución de lamina en mal estado por lamina troquelada aluzic calibre 26"



Foto 2: Modulo 1: Corredor. Mantenimiento a estructura portante.



Foto 3: Mantenimiento a puertas de metal repación, lijado y pintado en todos los modulos



Foto 4: Pintura interior y exterior en modulo 1 y baños





Foto 5: Modulo 1: Suministro e Instalación de balcones de metal en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---