

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Andrés Sajcabajá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pajquiej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0582-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: Modulo #1, Sustitucion de Piso de Torta de Concreto Por Piso Ceramico.



Foto 2: Modulo #1, Sustitucion de Piso de Torta de Concreto Por Piso Ceramico.



Foto 3: Modulo#1, Mantenimiento de Estructura de Puerta y Cambio de Cahapa.



Foto 4: Modulo#1, Sustitucion de Ventanas de Metal por PVC mas Vidrios.



Foto 5: Modulo #1, Sustitucion de Balcones de Metal.



Foto 6: Modulo #1, Reparacion de Ventanas de Metal y Reparacion de Balcones de Metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Andrés Sajcabajá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pajquej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0582-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: Modulo #1, Sustitucion de Focos Ahorradores



Foto 8: Modulo#1, Sustitucion de Toma Corrientes Dobles



Foto 9: General, Pintura en Muros Exteriores.



Foto 10: Modulo #1, Sustitucion de Vidrios en Ventanas de Metal

#VALOR!

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---