



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Agua Hedionda |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-1351-43 | FECHA:                         | 3 de marzo de 2025    |



Foto 1: MODULO 1: Sustitución de vidrios



Foto 2: MODULO 2: COCINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: MODULO 2: COCINA: Sustitución de estructura portante de metal




Foto 4: MODULO 2: COCINA Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)




Foto 5: MODULO 2. COCINA: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 6: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para registrar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo







Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                       |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Agua Hedionda |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-1351-43 | FECHA:                         | 3 de marzo de 2025    |



Foto 7: LOMA DE PATIO: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 8: LOMA DE PATIO: Reparación de planchas de concreto de patio

|  |
|--|
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPPC | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

