



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-3386-43	FECHA:	3 de marzo de 2025



Foto1: MODULO 1:Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: MODULO 1:Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 3: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: MODULO 1: Sustitución de vidrios



Foto 5: MODULO 2: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 6: MODULO 2: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-3386-43	FECHA:	3 de marzo de 2025



Foto 7: MODULO 2: Sustitución de chapa



Foto 8: Suministro e instalación de portones de metal




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

