

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Andrés Sajcabajá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tonolajic II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-5953-43	FECHA:	3/03/2025



Foto1: Modulo #1, Sustitución de Lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de Capote.



Foto 2: Modulo#1, Suministro e instalación de Balcones de Metal




Foto 3: Modulo#2, Mantenimiento a estructura de Puerta y suministro e Instalación de Balcones de Metal.



Foto 4: Modulo#1, Reparación de Cableado eléctrico.





Foto 5: General, Pintura de Muros Interior y exterior.



Foto 6: Modulo #3, Sustitución de Lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de Capote. Mantenimiento a estructura de Puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público