

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa María Saraguate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0006-43	FECHA:	13 de febrero 2025



MODULO 1 Repello en muro y cernido en muro



MODULO 1 Pinturas del exteriores de aulas




MODULO 1 Sustitución de chapas de aulas.
Subministro e instalacón de pasador y candado en puertas de metal



MODULO 1 Suministro e instalación de balcón



MODULO 1 Sustitución de vidrios.



MODULO 2 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc cal. 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Maria Saraguate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0006-43	FECHA:	13 de febrero 2025





MODULO 2 Sustitución de soporte de madera por metal



MODULO 2 Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramica



MUDULO 3 Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del CEE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

