

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANTZAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0075-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de piso de cemento liquido por piso de granito




Foto 2: Modulo 1: Sustitución de piso de cemento liquido por piso de granito





Foto 3: Modulo 1: Sustitución De Puerta



Foto 4: Modulo 1: Sustitución de Puerta



Foto 5: Areas Exteriores: Sustitución De Pila De Cemento De Dos Lavaderos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

