

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0080-43	FECHA:	25/04/2025



FOTO 1: MODULO I: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO





FOTO 2: MODULO I: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 3: MODULO I: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 4: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---