

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Sochojil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sochojil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0081-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Patio, reparación de Planchas de concreto



Foto 2: Modulo 1, Sustitución e instalación de piso cerámico



Foto 3: Modulo 1, Sustitución de Puertas



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Circulación, Reparación de muro perimetral de block con columnas de concreto, maya galvanizada, soleras intermedias.




Foto 6: Muro Perimetral, Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Familiares



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

