



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒



DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0098-43	FECHA:	11 de Abril de 2025



MODULO 1 Sustitucion de inodoro y sustitución de puertas de madera por metal en baños.



MODULO 2. Sustitucion de piso de torta de concreto por piso cerámico y sustitución de puertas de metal.



MODULO 2. Pintura en muros interiores y exteriores.



MODULO 3. Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Cernidos en muro.



MURO PERIMETRAL. Reparacion de muro perimetral de blok, tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

