

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIZACHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0593-41	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Modulo 1: Sustitución de puerta



Foto 2: Modulo1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sijeciones)



Foto 3: Modulo 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Modulo 2: Mnntenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 5: Cocina: Sustitución de puerta



Foto 6: Cocina: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒






DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIZACHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0593-41	FECHA:	10/03/2025



Foto: 7: Areas Exteriores Sustitución de deposito de agua de 1100 lt



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

