

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA CAMINO REAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0619-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1: MODULO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: MODULO 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




FOTO 3: MODULO 1: Pintura en muros exteriores e interiores




FOTO 4: MODULO 1: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



FOTO 5: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 6: MODULO 1: Sustitución De Focos Ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA CAMINO REAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0619-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 7: MODULO I: Sustitución De Plafoneras



FOTO 8: MODULO I: Sustitución De Interruptor Simple



FOTO 9: MODULO I: Sustitución De Tomacorriente Doble



FOTO 10: MODULO I: Sustitución De Flipones



FOTO 11: MODULO I: Sustitución De Tablero De Flipones




FOTO 12: MODULO I: Sustitución De Canal De Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A handwritten signature in blue ink.

Firma y sello del Presidente de la OPF



A handwritten signature in blue ink.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA CAMINO REAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0619-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 13: MODULO I: Sstitución De Ducto Electrico + Accesorios



FOTO 14: MODULO II: Pintura en Muros Exteriores e Interiores




FOTO 15: MODULO II: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 16: SANITARIOS: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 17: SANITARIOS: Pintura En Muros Exteriores e Interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

