

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xejul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0918-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de inodoro



Foto 2: Módulo 1: Reparación de Migitorio



Foto 3: Módulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 4: Módulo 1: sustitución de deposito de agua



Foto 5: Módulo 1: Sustitución de reposadera



Foto 6: Módulo 2: Suministros e instalación de balcon de metal en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Azucena Pu León

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xejul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0918-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Módulo 3: Mantenimiento a estructura de puerta, suministros e instalación de balcones



Foto 8: Módulo 3: Pintura en exterior e interior



Foto 9: Módulo 4: Mantenimiento a estructura de puerta, suministros e instalación de balcones



Foto 10: Módulo 4: Pintura en exterior e interior



Foto 11: Módulo 5: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 12: Módulo 5: Sustitución de pila de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Azucena Pu León
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

