

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0987-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo 1: Reparación de gradas de la entrada



Foto 2: Módulo 2: Sustitución de piso de cemento a piso cerámico



Foto 3: Módulo 2: Sustitución de piso de cemento a piso cerámico



Foto 4: Módulo 3: Sustitución de piso de cemento a piso cerámico



Foto 5: Módulo 4: Sustitución de piso de cemento a piso cerámico



Foto 6: Módulo 4: Sustitución de piso de cemento a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---