

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cholá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-3375-42	FECHA:	10 de marzo de 2025




Foto 1: Modulo 1: Situación de lámina a lámiona troquelada calibre 26



Foto 2: Modulo 1: Situación de soporte de madera a metal



Foto 3: Modulo 1: Situación de soporte de madera a metal




Foto 4: Modulo 1: Situación de vigas de madera a metal




Foto 5: Modulo 1: Situación de vigas de madera a metal



Foto 6: Modulo 1: Situación de lámina a lámiona troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

