

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Lucas Chipaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-3597-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo 1: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto 3: Módulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto 4: Módulo 1: Sustitución de vidrios e instalación de balcones



Foto 5: Módulo 2: Sustitución de vidrios



Foto 6: Módulo 2: Suministros e instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P. 1111



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel uspatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Lucas Chipaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-3597-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Módulo 3: Sustitución de vidrios




Foto 8: Módulo 3: Suministros e instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORFJ



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

