

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle 2-10 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-3907-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de puerta de metal



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de inodoro



Foto 3: Módulo 1: Suministro e instalación de azulejo



Foto 4: Módulo 1: Mantenimiento a balcones



Foto 5: Módulo 1: Mantenimiento a puertas



Foto 6: Módulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle 2-10 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-3907-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Módulo 1: Mantenimiento a barranda de metal



Foto 8: Módulo 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Módulo 2: Mantenimiento a puertas



Foto 10: Módulo 2: Mantenimiento a balcones



Foto 11: Módulo 2: Mantenimiento a baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE-U.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

